

CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY



LEGENDA:



SO-01 - Detské ihrisko



POZNÁMKA:

PRI PREVÁDZANÍ PRÁČ NA UVEDENOM OBJEKTE JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU SÚBP A SBÚ č. 374/1990 ZB. O BEZPEČNOSTI PRÁČE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁČACH.
V NÁVÄZNOSTI NA § 18 CITOVAanej VYHLÁŠKY JE NUTNÉ, ABY VÝKOPOVÉ PRÁČE BOLI ZAHÁJENÉ AŽ PO SMEROVOM A HĹBKOVOM VYTÝČENÍ INŽINIEŤSKÝCH SIETÍ A INÝCH PREKÁŽOK.

Realizačná a dielenská dokumentácia musí byť odsúhlasená autorizovanou osobou príslušnej profesie.

HLAVNÝ ARCHITEKT	VYPRACOVAL	ZODP. PROJEKTANT		
ArchitektiSKA, s.r.o.	Ing.arch. Barbora Korcová	Ing. Miroslav Statečný		
INVESTOR	OBEC TRENČIANSKE STANKOVCE, 913 11 Trenčianske Stankovce č. 362 Okres: Trenčín			
PROFESIA	CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY			
DETSKÉ IHRISKO, k.ú. Veľké Stankovce, č.p. 279/5			FORMÁT	1x A4
			DÁTUM	03/2019
			STUPEŇ	PODS
			MIERKA	1:500
CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY			STAVEBNÝ OBJEKT	VÝKRES Č.
			SO 01	02